




# バキューム車の模様替え



タンク部分には、さかなが多く描かれている  
車両により種類や数がちがいますのでご覧ください



ご存知のお客さまもいらっしゃいますが、バキューム車両の模様を変えました。「錦江湾に住む魚たち」をイメージしてデザインされています。家庭から出る排水は、最終的に海にたどりつけます。

「家の中の排水口 → 净化槽 → 側溝 → 川 → 海」の順に流れていきます。

お客様の快適な生活の一助であるべき浄化槽の維持管理業務でお世話になっておりますが、最終的には「鹿児島の海・環境も守っていることを自覚しながら業務に携わっていこう」という思いも込められたデザインです。

# 保守点検記録票裏面に注目！

保守点検に訪問した際に、総合判断結果として「○・△・×」を記入しています。△や×の場合の理由をご理解いただけるよう、イラストにて図示するように改善いたしました。想定の範囲でしか、ご案内することができませんが、心当たりのある場合は担当の管理士へご連絡ください。処置や対策の参考になります。

水質の悪化の原因の多くが、使用上によるものです。お心あたりがある場合は、お問い合わせください。

モーターの不具合発生時の想定不具合箇所を○で囲っています。

## 「透視度」基準値以下(BOD高い)の原因例

### トイレ・洗面・お風呂

- ベット尿尿・ベットシーツの流入？
- 衛生用品の流入？
- 強酸・強アルカリ洗浄剤の使用？
- 便座除菌シート（トイレクリックル）？
- 洗剤の使用量または洗濯回数が多い？
- カビ取剤の多量使用？

### 台所


- おなべ・お皿に付着の油分流入？
- 塩素系洗剤・漂白・洗剤の多量流入？
- 自動食器洗い機用洗剤（高濃度です）？

### 配管

- 配管の勾配雨水逆流？ 樹木根の侵入？


### 廻路浄化槽

- 分離接触ばっさき
- 全ばっさき
- 分離ばっさき
- 路敷



## プロワ不具合の原因箇所（予想）

### モーター内部（外から見ています）



- 内部消耗部品の劣化・不具合？
- 横雨水の浸入？ 老朽化（風量少）？

### 合併浄化槽

- 液気連床接觸ばっさき方式
- 新技術：担体流動生物ろ過方式
- 新技術：その他

お客様へ ★不溶物、油類分は「油村」内部で詰り、破損の原因となり障害の原因がせんなります。★ハイター・カビ取剤等の過剰量ご使用は○ですが、多量使用時は天日干し後に洗い下さい。  
★お客様の服用によって水質・臭気に影響を与えることがあります。★プロワ停止・風量不足時、臭気の発散があります。★雨吸込の大きい時、洗剤多使用時に発泡の可能性があります。  
★入浴剤のご使用○(油糞系は△)★トイレ洗剤など「中性」の使用○です。★漂白・洗剤(ルイボーグ)など使用時は少量ずつ又は天日干し後に洗い下さい。

汲取清掃や点検訪問時に気づいた浄化槽本体の不具合箇所を図示しお伝えします。

ご利用時の注意事項等が書いてあります。